



▶ Fuente de los CORTES (Cortegana, Huelva)



Fuente de los Cortes (lacortedecortegana.josemi.blogspot.com.es, noviembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los CORTES

Pedanía aldea, paraje o pago:

La Corte

Municipio:

Cortegana

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **690651,912** Y: **4203042,783** Huso: **29** Altitud: **620** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Chanza

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aroche-Jabugo (041.019)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos, tobas, tufitas...)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra algo alejada de la población por donde pasa el arroyo que la baña más abajo.

Se encuentra situada entre la falda de la colina y la vaguada del arroyo.

Se distingue el abrevadero ante un murete encalado con lanchas continuas por el lado descubierto para lavar de rodillas. Consta de un chorro de agua y dos pilares para lavar la ropa con tres fregaderas de lanchas de piedra, así como una alberca para almacenar el agua sobrante que se utilizaba para regadío de las huertas cercanas.

El agua de esta fuente se utilizaba para abastecimiento de la población y como lavadero para la ropa.

Actualmente está seca debido a que a pocos metros se realizó un pozo para abastecer de agua a la aldea de La Corte.

Esta fuente fue construida en 1940, con la ayuda económica para materiales de construcción de doña Eliodora contribuyendo con la mano de obra los vecinos de la calle los Cortes.

Actualmente esta desatendida en su mantenimiento.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(14-05-2013)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.