



## ▶ Nacimiento del ARROYO DEL CAMINO DE LA CASILLA DE LA TÍA PEPA (Arriate, Málaga)



Nacimiento del Arroyo del Camino de la Casilla de la Tía Pepa (S. Rodríguez, noviembre 2013)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Nacimiento del ARROYO DEL CAMINO DE LA CASILLA DE LA TÍA PEPA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Arroyo de la Ventilla**

Municipio:

**Arriate**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **310425,101** Y: **4074455,132** Huso: **30** Altitud: **688** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Afluente del Arroyo de la Ventilla (Margen izquierda)**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Partiendo de la base de que la toponimia en muchos casos es bastante inexacta y habiéndole preguntado a varias personas mayores del entorno, solo pueden confirmarme que el camino que pasa justo por el lado de este nacimiento se denomina Camino de la Casilla de la Tía Pepa, de ahí que el autor de la presente ficha haya denominado a esta surgencia de agua con el mismo nombre.

En la actualidad la senda o vereda pública que nos lleva a la cuenca del Arroyo de la Ventilla, partiendo del camino de Panavarro o también denominado de los Picachos, está siendo restaurada por el Taller de Empleo de Arriate.

Al comienzo de dicha senda nos encontramos a la derecha con la Fuente de los Cañolillos y siguiendo el descenso del camino, antes de llegar a las ruinas del molino de Cantos, se encuentra la fuente de la Tejilla, que en la actualidad ha sido restaurada por dicho taller de empleo.

Más adelante y a escasos 10 m. de esta última fuente nos encontramos un pequeño arroyo que en la actualidad se le está construyendo un pequeño puente de madera.

Este pequeño arroyo es el que se describe en la presente ficha y si seguimos la senda ascendente, a la derecha, una vez pasado el pequeño puente podemos ver un gran cúmulo de zarzas que es donde se encuentra el nacimiento de este arroyo y del cual proviene este caudal, solo siendo visible el agua al paso por el pequeño puente antes citado.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez Domínguez (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)  
(15-11-2013)**

## 14 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.