

## Fuente del CHORRILLO II (Loja, Granada)



Fuente del Chorrillo II (F. Cuesta López, enero 2014)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CHORRILLO II**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijada del Chorrillo**

Municipio:

**Loja**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387887,414** Y: **4101415,131** Huso: **30** Altitud: **1084** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra Gorda-Zafarraya (05.40)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra del Gibalto**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**En la carretera del puerto de los Alazores, que conecta Loja con Zafarraya, 100 m. pasado el kilómetro 15 buscando el 16, se inicia un carril privado que seguiremos hasta encontrar un cortijo en estado de semi abandono, allí bajo un nogal se encuentra la Fuente del Cortijo de Don Pedro (ya catalogada). Seguiremos y pasaremos por el cortijo, desde este y en la ladera veremos unos restos de un cortijo, y una hilera de cipreses que marcan el camino de subida, allí junto a las casas derruidas encontraremos la fuente.**

**Presenta una simple hendidura en la roca que se usa como pilar y en la que se vierte el agua, restos de conducciones nos dan una idea de un uso más importante para sus aguas, aunque el día de la visita el agua no corría por la misma.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Con permiso**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López**

**(09-01-2014)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.