



## ▶ Fuente de la AGRILLA (Granada, Granada)



Fuente de la Agrilla (A. Castillo, febrero 2014)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la AGRILLA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Camino del Avellano**

Municipio:

**Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **448722,982** Y: **4115033,482** Huso: **30** Altitud: **760** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Depresión de Granada (05.32)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Periurbano Dehesa del Generalife**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Umbría del Generalife**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

**Junto al camino o vereda del Avellano, tras pasar la del mismo nombre y la fuente de la Salud, nos encontramos a esta Fuente Agrilla, conocida también por su localización como la tercera del Avellano. Hoy seca, como la anterior, se halla abandonada a su suerte. Su humilde frontis, que engalanaba un tímido caño, ha desaparecido, igual que una lápida que daba cuenta de algunos detalles de la misma. Del mismo modo, la bancada o poyos de piedra utilizados por los antiguos aguistas están en mal estado. Sentados en ellos se tenían unas privilegiadas vistas del Sacromonte granadino y de su Abadía, todo ello al otro lado del río Darro.**

**Al igual que las otras fuentes del Avellano, su alimentación provenía en gran parte de rezumes y pérdidas desde las acequias superiores del Generalife y de la Alhambra.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Bancada de piedra en muy mal estado**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Se encuentra seca, posiblemente por pérdida de alimentación desde fugas de acequias superiores**

## 11 Otra Información

**Información sobre esta fuente, las próximas, y el agua del entorno en general, puede encontrarse, entre otros, en Girón (2000), "En torno al Darro, el valle del oro"**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Castillo (CSIC-Univ. Granada) y F. Monsalve  
(15-02-2014)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.