



## ▶ Nacimiento del LAGAR DON SANCHO (Málaga, Málaga)



Nacimiento del Lagar de Don Sancho ( A. Vela Torres, diciembre 2013)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Nacimiento del LAGAR DON SANCHO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Partido rural de Jotrón y Lomillas**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **372484,963** Y: **4076466,414** Huso: **30** Altitud: **460** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Desde Málaga se accede por la autovía A-45. Hay que abandonarla en la salida 136 para continuar por una pista que, poco después, atraviesa el diseminado rural de las Casillas de Quintana. El camino asciende hasta una explanada en la que se realiza un giro para seguir por la pista de la izquierda que, varios kilómetros más adelante, nos deja junto al Lagar Don Sancho.

Al nacimiento se llega por un carril semiabandonado que comienza frente al Lagar. Tras unos 350 m de recorrido, la pista cruza una cañada; aquí iniciamos su ascenso hasta encontrar el punto de agua, situado a la sombra de una espesa mata de adelfas.

En la actualidad, el nacimiento está protegido por una moderna caseta cuadrada; debido a su ubicación en medio del cauce y a la acumulación de tierra arrastrada por las arroyadas, esta estructura está medio enterrada, motivo por el que la puerta no puede abrirse para contemplar el interior.

Antaño, el manantial debió disponer de una mayor protección porque, rodeando en parte a la actual caseta, existe una porción de un viejo muro que formó parte de un casetón en cuyo interior se situaba la surgencia,

Respecto a la canalización que llevaba el agua al Lagar, no ha aparecido ningún resto sobre el terreno; únicamente hemos localizado trozos de cerámica de pequeño tamaño de los que no sabemos si eran atadores o tejas. Sí hemos localizado una alcubilla situada a mitad de recorrido y una alberca.

En el Lagar, el punto final del agua era una fuente formada por un pilar y una alberca, con un frontal entre ambos.

El agua surgía por una hornacina abierta en el centro del frontal desde la que vertía al pilar. Éste disponía de un desagüe que derramaba en la alberca trasera, desde la que el caudal circulante se empleaba en el riego de varias huertas y terrazas.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

**Otro: Abastecimiento particular**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraig o/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(28-12-2013)**

## 14 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.