



Fuente de SAN NICASIO (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de San Nicasio (Google Earth-Street View, marzo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SAN NICASIO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **394580,321** Y: **4144098,022** Huso: **30** Altitud: **643** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute-Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Fuente de LA SALUD

4 Descripción

Está situada en la calle Granada, junto a la iglesia de la Aurora. Aunque en la actualidad se encuentra conectada a la red pública de aguas, en otros tiempos estuvo abastecida desde la Fuente de la Salud.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Otro: El uso fundamental de esta fuente es el de abastecer a la población; muchos vecinos siguen usando sus aguas.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

La fuente está compuesta por un frontón de sillería de perfil rectangular, integrado por bloques de piedra sueltos de variadas dimensiones; de cada extremo de la cara sur de dicho frontón sale un caño de agua y el situado más hacia el este presenta en su centro una pieza circular de piedra labrada con decoración vegetal. Ambos caños vierten sobre un pilar cuyas dimensiones son de 3.10 x 0.90 m. y una altura oscila entre 40 75 cm. El desagüe se produce por el lado norte de la fuente, a través de un orificio situado bajo el caño oriental. La fuente presenta los sillares del frontón algo sueltos, sin trabazón en sus juntas, y se observa una importante fractura en el sillar que soporta el caño oriental; además, algunos están encalados, mientras en otros va vista la superficie de la piedra. Su estado actual es el resultado de las múltiples reformas acumuladas a lo largo del tiempo.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(15-03-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.