

## **Pilar del PARAJE DE LAS TRES FUENTES (Sayalonga, Málaga)**



**Pilar del Paraje de las Tres Fuentes (J. M. Ramos González, diciembre 2013)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar del PARAJE DE LAS TRES FUENTES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Paraje de Las Tres Fuentes**

Municipio:

**Sayalonga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **409851,722** Y: **4075356,313** Huso: **30** Altitud: **490 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Las Tres Fuentes es el nombre que recibe un paraje atravesado por una cañada que se ubica a escasa distancia de Corumbela, pedanía de Sayalonga que se levanta en la margen derecha del río Algarrobo; el acceso se hace cómodamente por la pista que une ambas poblaciones, tras un corto recorrido que no llega a los 900 m. Aprovechando la existencia del agua, la zona ha sido acondicionada como área recreativa con la instalación de bancos y mesas de madera, y algunos árboles.

Este punto de agua, situado en la margen izquierda de la cañada que por aquí discurre, consiste en un pequeño nacimiento de escaso caudal que, a través de un caño, vierte en una sencilla fuente compuesta por un frontal y un pilar, revestidos ambos con mampuestos.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Bancos y mesas de madera, suelo enlosado con mampuestos, y algunos árboles**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y J. M. Ramos González  
(06-12-2013)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.