



Lavadero de LOS CARLOS (Lújar, Granada)



Lavadero de Los Carlos (J. Rubia González, mayo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Lavadero de LOS CARLOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Carlos

Municipio:

Lújar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **466278,175** Y: **4068748,811** Huso: **30** Altitud: **165** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Albuñol

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Manantial del BARRANCO DEL HORNILLO

4 Descripción

El lavadero se encuentra en la zona más alta de la pedanía de Los Carlos, por encima de Las Escuelas. Recibe el agua del Manantial del Barranco del Hornillo o de Olías (ya inventariado) desde la zona de la Presa.

Se trata de un lavadero que conocí de niño debido a que tuve familia en esta pedanía, y llegué a pensar que habría desaparecido o que se encontraría seco y totalmente destruido.

Pero afortunadamente aun se encuentra aunque en un estado de abandono evidente.

El recinto se encuentra vallado y su techo de tejas ha sido sustituido por chapas, pero aún así mantiene su encanto.

La vegetación que hay alrededor indica que el agua le llega con regularidad..

Las pilas son las mismas que antaño y algunas que reciben la luz solar tienen hierbas dentro.

Siempre es interesante conservar esto ya que forma parte de nuestro patrimonio.

5 Instalaciones Asociadas

Lavadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(06-05-2014)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.