



## ▶ Resumen del PARAJE DE LAS TRES FUENTES II (Sayalonga, Málaga)



Resumen del paraje de las Tres Fuentes II (J. M. Ramos Gonzalez, diciembre 2013)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Resumen del PARAJE DE LAS TRES FUENTES II**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Pedanía de Corumbela**

Municipio:

**Sayalonga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **409837,324** Y: **4075351,944** Huso: **30** Altitud: **490 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resumen**

## 4 Descripción

Las Tres Fuentes es el nombre de un paraje situado a escasa distancia de Corumbela, una pedanía de Sayalonga; se accede cómodamente por la pista terriza que une ambas poblaciones. Aprovechando la presencia del agua y una cañada con un salto por el que se despeña la corriente, la zona ha sido acondicionada como área recreativa con la instalación de bancos y mesas de madera, y algunos árboles.

El punto de agua consiste en un resumen cuyos caudales están recogidos en una caseta adosada al monte y revestida con mampuestos; en la pared frontal se le ha practicado una abertura por la que es posible asomarse al interior y contemplar una tranquila lámina de agua, sólo alterada por los diversos goteos que caen del techo.

Por un desagüe lateral los excedentes vierten a la cañada.

## 5 Instalaciones Asociadas

Área recreativa

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

Sin uso

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Mesas y bancos de madera; árboles para proporcionar sombra**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(06-12-2014)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.