



▶ Manantial del PARAJE DE LOS TAJOS (Alhama de Granada, Granada)



Manantial del Paraje de Los Tajos (J. Rubia González, mayo 2004)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del PARAJE DE LOS TAJOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Los Tajos

Municipio:

Alhama de Granada

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **412483,252** Y: **4095889,336** Huso: **30** Altitud: m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Granada (05.32)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Localmente calcarenitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El manantial se encuentra en el sendero denominado Itinerario de los Tajos y la Presa de Alhama. Para iniciar la ruta lo haremos desde el sureste de Alhama de Granada donde tomaremos el camino que hay junto al río Alhama partiendo desde el restaurante El Ventorro de las Palomas , desde aquí nos dirigiremos a Los Tajos hasta llegar al manantial. Este paraje de Los Tajos ha sido declarado recientemente monumento Natural.

El agua nace debajo del tajo donde se aprecia como nace el agua bajo las rocas y va directamente al río Alhama.

El lugar no se encontraba muy limpio en el momento de la visita, se observan además árboles cortados y postes de electricidad que desentonan con el entorno.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Otro: Medio ambiental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Existe un banco junto al manantial

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(26-05-2014)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.