



Rezume del ARROYO JIMÉNEZ (Málaga, Málaga)



Rezume del Arroyo Jiménez (A. Vela Torres, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Rezume del ARROYO JIMÉNEZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381307,802** Y: **4075474,204** Huso: **30** Altitud: **630** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Resumen

4 Descripción

El acceso se realiza por la carretera A-7000, partiendo de Málaga; hay que llegar a Venta Galwey, donde giramos en dirección a Olías y tras recorrer 2,2 km. continuamos por un carril que se separa a la izquierda. Siguiendo siempre al frente, encontraremos una bifurcación en la que el ramal izquierdo está cerrado por una cadena; bajamos por éste y al cabo de 1,5 km. llegamos a las ruinas del Lagar de Jiménez, donde comienza una senda que en 500 m. que nos lleva a la cabecera del arroyo homónimo.

El resumen se encuentra al final del camino, a la derecha, junto a una senda que se introduce en una cañada tributaria del arroyo Jiménez; en este lugar, con una ladera casi vertical y rocosa, el agua surge entre las grietas y se acumula en una poza artificial. Los caudales almacenados no tienen ningún aprovechamiento; sólo sirven para permitir la existencia de un espeso cañaveral que ocupa por completo la poza y de un enmarañado zarzal que impide el acercamiento al resumen.

Varios metros más abajo hay una mina abandonada, con su única galería hundida; creemos factible que, tras el colapso del minado, la poza se construyera para tratar de capturar el acuífero que alimentaba la mina.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(08-02-2014)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.