

Galería de TALARÁ (Lecrín, Granada)



Galería de Talará (L. Sánchez Díaz, julio 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Galería de TALARÁ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barranco del Pleito

Municipio:

Lecrín

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **451192.029** Y: **4090279.097** Huso: **30** Altitud: **739** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalfeo

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Río Torrente

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Padul (060.023)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta galería se localiza en la margen izquierda del cauce del río Torrente, a una cota ligeramente superior a la del lecho. Se puede llegar hasta ella por el carril que parte desde Murchas y que pasa junto a las pistas deportivas a 1,5 km aproximadamente, o bien, desde la fábrica de ladrillos que hay en la carretera N-323a tomando el carril que va junto al cauce del río, a unos 0,4 km.

Se identifica fácilmente por la presencia de una pequeña caseta, donde se encuentra un sistema de filtrado, para eliminar los posibles arrastres que en el momento de la visita (24/07/2014) no pasaba agua a través de él. Junto a la construcción hay unos metros de tela metálica que protege el inicio de la acequia. Se estimó que por ella circulaba unos 25 l/s. Aunque en el estudio del Plan de Control fase 8- Lecrín (IGME- DipGra, mayo 2009) se hace referencia a caudales de entre 2 y 5 l/s.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Caseta de protección y arqueta de distribución

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**L. Sánchez Díaz (Univ. Granada, V. M. Robles Arenas (Univ. Granada) y T. Peinado (IGME Granada)
(25-07-2014)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.