



▶ Nacimiento del ARROYO DE LOS CHOPOS (Villacarrillo, Jaén)



Nacimiento del Arroyo de los Chopos, balsa (L. Cano Cavanillas, agosto 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Nacimiento del ARROYO DE LOS CHOPOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Villarejos

Municipio:

Villacarrillo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **500392.218** Y: **4215778.201** Huso: **30** Altitud: **620** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de los Chopos

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Cazorla (05.01)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Los Villarejos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a 620 m de cota en la vaguada del arroyo de los Chopos, entre el Cortijo de los Villarejos y el cauce del Río Aguacebas. Se puede acceder desde abajo, por una pista que remonta desde El Aguacebas hasta el camino de los Villarejos. El manantial se encuentra cercado y oculto por una captación que alimenta a una balsa cilíndrica de metal usada para el riego del olivar. A finales el julio de 2014 aun había un aporte natural a la balsa aparte de la captación.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

Otras: captación y balsa de riego anexas

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción hidrogeológica

Por encima del nacimiento, y durante una longitud aproximada de 700 m se extiende una estrecha franja de monte que no está plantada de olivar, se trata de un afloramiento de roca caliza. El agua del manantial debe de provenir de estos materiales que actúan de acuífero.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(05-08-2014)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.