

## **Mina del LAGAR DEL ÁNGEL (Málaga, Málaga)**



**Mina del Lagar del Ángel (A. Vela Torres, mayo 2014)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LAGAR DEL ÁNGEL**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **380067,913** Y: **4071284,452** Huso: **30** Altitud: **530** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

El acercamiento al lagar lo iniciaremos en Olías, barriada malagueña situada a 9 Km. de la capital; partiremos por la carretera de Comares pero a los 3,3 km. la abandonaremos para continuar por un carril que se separa a la izquierda. Avanzaremos 1,9 km. hasta una bifurcación en la que giramos otra vez a la izquierda. Más adelante, cuando el carril inicia un fuerte descenso tomamos un nuevo desvío, cortado por una cadena, que nos llevará a nuestro destino, las ruinas del Lagar del Ángel.

Para llegar a la mina hay que remontar una cañada que viene del noroeste. La bocamina se abre a un lado del cauce y hay que buscarla con atención porque está camuflada entre la vegetación

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Descripción arquitectónica

Galería de sección irregular y sin revestir, de unos 80 cm. de altura y 1,40 m. de anchura, con la solera embarrada y cubierta en parte por el agua. A los 4 m. de recorrido hace un giro a la derecha y continúa otros 7 m. antes de llegar a la cabeza.

Antaño una canalización realizada con tejas conducía el agua a un pilar ubicado junto a la fachada del Lagar; desde aquí, el sobrante pasaba a dos albercas escalonadas, utilizadas para regar las parcelas que se distribuyen por la ladera de la loma.

En la actualidad, todos los elementos descritos están abandonados.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(01-05-2014)

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.