



## Rezume del ARROYO DEL ÁNGEL (Málaga, Málaga)



Rezume del Arroyo del Ángel (A. Vela Torres, mayo 2014)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Rezume del ARROYO DEL ÁNGEL**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **380298,382** Y: **4070203,101** Huso: **30** Altitud: **350** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resumen**

## 4 Descripción

El acercamiento al lagar lo iniciaremos en Olías, barriada malagueña situada a 9 km. de la capital; partiremos por la carretera de Comares pero a los 3,3 km. la abandonaremos para continuar por un carril que se separa a la izquierda. Avanzaremos 1,9 km. hasta una bifurcación en la que giramos otra vez a la izquierda. Más adelante, el carril inicia un fuerte descenso que finaliza en el lecho del Arroyo del Ángel, junto a un azud, un pozo y una caseta; en este momento habremos cubierto desde la carretera casi 6 km. Remontamos la primera cañada de la izquierda y, pronto, en unos 80 m., llegamos al resumen, que se produce bajo unos bloques de piedras que han rodado por la ladera; el lugar donde brota la mayor parte del agua ha sido retocado con una pequeña poza para acumular los volúmenes que rezuman. Aquí se ha instalado la tubería de polietileno que conduce el agua a un abrevadero instalado a orillas del arroyo, 90 m. más abajo, realizado con varias bañeras ( $x=380263,42$ ;  $y=4070143,46$ ;  $z=340$ ).

Sin ningún otro aprovechamiento, el agua sigue fluyendo hasta unirse a la escasa corriente que circula por el arroyo del Ángel, poco antes de que acabe perdiéndose por filtración entre la abundante grava que cubre el cauce.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(01-05-2014)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.