



## ▶ Fuente de CAÑADA HERMOSA (Cúllar, Granada)



Fuente de Cañada Hermosa (T. Tortosa Rodríguez, verano 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de CAÑADA HERMOSA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Rambla de Cañada Hermosa**

Municipio:

**Cúllar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **548786,983** Y: **4156895,662** Huso: **30** Altitud: **1080** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Las Estancias (060.002)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerros de Malagón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Mina o cimbra de la balsa de Cañada Hermosa, la mina está hundida a un centenar de metros de la balsa. Solo sale agua cuando hay un invierno de lluvias o nieve, el agua cae a la rambla al estar la mina hundida.**

**La balsa se encuentra sin mantenimiento y mina hundida, lastima unas horas de excavadora permitirían llevar el agua a la balsa y es probable que la mina este hundida por falta de mantenimiento por esos solo sale agua cuando hay un buen invierno de precipitaciones.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Otros: Abandono total, mina y cimbra hundida. Falta de mantenimiento.**

## 11 Antecedentes históricos

**La cimbra y mina y balsa fueron remodeladas hace unos 50 años, por la comunidad de regantes, toda la rambla a ambos lados con su distribución de horas de riego, era un vergel, lo mejor los tomates de de Cañada Hermosa**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**T. Tortosa Rodríguez**  
**(28-09-2014)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.