



## ▶ Fuente de SILLAR BAJA (Diezma, Granada)



Fuente de Sillar Baja (L. Sánchez Díaz, diciembre 2014)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de SILLAR BAJA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Sillar Baja**

Municipio:

**Diezma**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **467814,303** Y: **4133069,303** Huso: **30** Altitud: **1245** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra Arana (05.30)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Red Natura 2000 (Zec: Sierra Arana)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Abastecida por Fuente de las Zorras**

## 4 Descripción

**Se encuentra a unos 3,5 km al noroeste de Diezma en el centro de la plaza de Sillar Baja. La fuente construida en 1961 posee tres caños cuyas aguas caen a un pilar y de aquí a su izquierda pasan a un abrevadero compartimentado de unos 10 o 12 m. de largo. Por detrás de la fuente y adosado a la misma tiene un lavadero en pésimo estado de conservación.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Lavadero**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal Medio (10 - 100 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Otros: **Abandono total del lavadero que se encuentra en pésimo estado de conservación.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración General

**Media**

### **13 Nombre del autor/es de la ficha**

**J. M. Martín Quintanilla y A. Aguilar Torres (Agentes de Medio Ambiente de la Sierra Huétor)**  
**(04-12-2014)**

### **14 Mapas de localización**

#### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.