



Rezume del ARROYO DE VERDUGO (Totalán, Málaga)



Rezume en el Arroyo de Verdugo (A. Vela Torres, octubre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Rezume del ARROYO DE VERDUGO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Verdugo

Municipio:

Totalán

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **385544,931** Y: **4070373,063** Huso: **30** Altitud: **280** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Resumen

4 Descripción

Desde Totalán, la aproximación se realiza por el camino del Molino, que tiene su inicio en el barrio de la Fragua; el carril baja hasta el lecho del río, por el que debemos continuar aguas arriba durante cerca de 600 m. Un poco antes de llegar al arroyo de Verdugo hay que estar atento a una senda que remonta la margen izquierda y nos lleva a unos huertos de escasa superficie dispuestos en terrazas, en las que se levantan dos albercas. A la de más altura llega una tubería que, si buscamos su origen, nos llevará al resumen.

Éste es permanente pero de mínimo caudal. Se encuentra en el lecho de la cañada, al pie de un escarpe cubierto por una capa de toba. La vegetación cubre por completo el cauce pero no impide comprobar que las filtraciones son recogidas en una arqueta, en la que da comienzo la tubería que conduce los caudales a la citada alberca, construida con mampuestos, de planta cuadrada y 1,70 m. de profundidad.

Los volúmenes almacenados se emplean en el riego de los huertos que se escalonan por la ladera.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(13-10-2014)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.