



Manantial del PARAJE DE VERDUGO (Totalán, Málaga)



Manantial en el Paraje de Verdugo (A. Vela Torres, octubre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del PARAJE DE VERDUGO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Verdugo

Municipio:

Totalán

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **385311,41** Y: **4070189,62** Huso: **30** Altitud: **270** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde el núcleo urbano, la aproximación se realiza por el camino del Molino hasta el cauce del río Totalán; una vez aquí se debe continuar aguas arriba hasta la altura de una casa de campo rodeada de huertas que se levanta en la margen derecha del río. En la orilla opuesta, entre cañas, nace una senda que trepa por una empinada ladera que nos llevará a nuestro destino, una alberca medio oculta por la vegetación.

El depósito es de planta ligeramente rectangular, con una capacidad de almacenamiento cercana a los 2,5 m³. Es antigua, de mampostería, con la parte superior de los muros revestida con ladrillos de barro.

El nacimiento que la abastece está situado algo más arriba, al pie de un gran olivo, pero no se puede contemplar porque está cubierto por una gruesa capa de tierra de la que emerge la tubería que traslada el caudal surgente a la alberca.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(13-10-2014)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.