

Fuente de SANTA ANA (Guijo, El, Córdoba)



Lavadero público (R. Priego)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SANTA ANA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Guijo, El

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **344185.488** Y: **4262762.697** Huso: **30** Altitud: **563** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Los Pedroches (041.013)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la zona noroeste de la villa, al inicio de la carretera de Santa Eufemia, a las afueras de El Guijo, existen tres antiguos pozos llamados, los Ranos, Pedrero y Santa Ana. Uno de ellos es el que abastecía de agua al lavadero público.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Muy similar al pozo Pechero, presenta un depósito de planta rectangular revestido de mampostería de granito al interior y un brocal de planta cuadrada al exterior, de 1.30 m. de lado y 85 cm. de altura. A su ángulo sureste se adosa una pileta de planta cuadrada, de 60 cm. de lado e idéntica altura. El brocal está rodeado por una plataforma de acceso realizada mediante gujarros embutidos en cemento.

A unos veinte metros al norte de la fuente aparece un lavadero tradicional, compuesto por dos filas de siete pilas enfrentadas, con canal intermedio para el paso del agua, protegidas por un cobertizo de paredes de ladrillo y techo de uralita. Conserva en su muro norte la inscripción que data su última reforma en octubre de 1963.

El estado arquitectónico del depósito y del brocal de acceso es espléndido, aunque es de fábrica moderna de ladrillo y enlucido de cemento, de escaso valor. Mayor importancia tiene el cercano lavadero; aunque presenta un inevitable estado de abandono, está bien conservado desde el punto de vista arquitectónico (Información facilitada por R. Córdoba).

12 Antecedentes históricos

Según testimonia la inscripción conservada en uno de sus muros, la fuente data en su actual fisonomía del año 1963.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

R. Priego Ruiz
(09-08-2008)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.