



POZO RANCHO LÓPEZ (Villamartin, Cádiz)



Caseta protectora del antiguo manantial.(P. Sánchez Gil, enero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

POZO RANCHO LÓPEZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Finca San Sebastián

Municipio:

Villamartin

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **271883,571** Y: **4080860,234** Huso: **30** Altitud: **289** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Afluente del arroyo del Judío

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerros de la Ventolera y Talancón

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Llegamos a la finca de San Sebastián desde la local CA-8101N por un carril privado común a varias fincas. Una vez en el antiguo rancho López localizamos con facilidad, por su cercanía, un conjunto formado por un gran pozo manante (el nuevo) y una vieja caseta que alberga la estructura del antiguo manantial de la casa. A ellos habría que añadir una alberca de regulación.

La creación del pozo nuevo ha relegado en uso al antiguo pero de él sigue manando el agua, observándose en sus cercanías antiguas tuberías que distribuirían el agua al rancho y para otros usos. Llama la atención el borboteo del agua en el pozo nuevo que produce al aflorar desde su interior. Ese exceso escapa por un registro a nivel del suelo.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Otro: Doméstico: Uso casero, ganadero, riego de huerta.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Agrícola (abonos, herbicidas, laboreo)

Otros: **Deterioro del pozo viejo**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(18-01-2015)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.