

## **POZO RANCHO MÁRQUEZ (Villamartin, Cádiz)**



**Pozo Rancho Márquez (P. Sánchez Gil, enero 2015)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**POZO RANCHO MÁRQUEZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Llanos de Villamartín**

Municipio:

**Villamartin**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **269128,722** Y: **4080326,081** Huso: **30** Altitud: **173** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Llanos de Villamartín (050.059)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerros cercanos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resumen**

## 4 Descripción

Se encuentra muy cerca de la cañada de los Almendros y de algunos de los pozos que abastecen a Villamartín (pozos de las Colmenillas). Podemos llegar hasta él por un carril que coincide con la mencionada cañada y que parte de la cañada del Higuierón que a su vez lo hace desde la A-373 en la zona del Tesorillo, a unos 2 km. de Villamartín. Su agua es de buena calidad que los propietarios del cercano rancho usan asiduamente.

Antiguo manantial que en su origen era una poza de tamaño medio con unos 2 m. de profundidad y que con el paso de los años se va agrandando y dando estructura hasta formar el pozo actual de unos 4 m. de profundidad que en los periodos de lluvias brota el agua por los alrededores.

## 5 Instalaciones Asociadas

Otras: **Brocal de cemento**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

Otro: **Doméstico: Uso casero, ganadero, riego de huerta.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

### **Contaminación.**

**Agrícola (abonos, herbicidas, laboreo)**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**P. Sánchez Gil**

**(18-01-2015)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.