

Fuente del COCHINO (Málaga, Málaga)



Fuente del Cochino (A. Vela Torres, junio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del COCHINO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **379882,001** Y: **4065159,142** Huso: **30** Altitud: **35** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se localiza a las afueras de la barriada malagueña de El Palo, en la orilla izquierda del arroyo de Gálica; está debajo de un viaducto de la autovía de circunvalación de la capital, en el comienzo de la carretera de Olías.

La Fuente del Cochino fue muy popular, pues era normal aprovechar los domingos para ir a coger agua y, luego, pasar el día en cualquiera de las ventas existentes en la zona.

Se cree que debido a la construcción de la autovía, el manantial se contaminó y dejó de ser apto para el consumo; desde entonces, la fuente se abandonó y dejó de ser mantenida. Así, la alcubilla y el pilar fueron deteriorándose, hasta llegar al actual estado de ruina. Por si fuera poco, las basuras se amontonan en el entorno y la valla perimetral que protegía la fuente ha desaparecido o, más bien, robada.

Aunque está seca, en temporadas de abundantes lluvias funciona durante un corto período de tiempo.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Dentro de la alcubilla -un edificio de planta cuadrada, con cúpula semiesférica- se aprecian los gruesos atanores por los que llegaba la corriente procedente del manantial. Vertían sobre un decantador de arena que, a su vez, desaguaba en un pilón exterior.

12 Aspectos culturales y etnográficos

Opina mucha gente que el nombre viene de muy antiguo, de cuando la fuente era un simple manantial que originaba una charca a la que acudían los jabalíes.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(11-01-2015)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.