



▶ Alberca del POLÍGONO INDUSTRIAL QUIEBRACÁNTAROS (Jaén, Jaén)



Alberca en el polígono industrial Quebracántaros (J. A. Palomino León, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alberca del POLÍGONO INDUSTRIAL QUIEBRACÁNTAROS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Quebracántaros.

Municipio:

Jaén

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **431719,753** Y: **4180148,301** Huso: **30** Altitud: **480** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En un extremo del actual polígono industrial "Quebracántaros" se encuentra esta alberca de planta poligonal, adaptándose a dos taludes y a la carretera de entrada al polígono.

Seguramente en tiempos anteriores debió tener una función ganadera y agrícola. Cuando se extrae agua para regar los olivares las algas colmatan toda la alberca.

Se encuentra rodeada por una alambrada.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

por la cantidad de algas debe estar saturada el agua de nitratos.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(13-03-2015)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.