



▶ Pozo de SERRANICO (Gabias, Las, Granada)



J.A. Sánchez Luján (agosto, 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo de SERRANICO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Llanos de LLevas

Municipio:

Gabias, Las

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **436907.928** Y: **4110466.069** Huso: **30** Altitud: **710** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Barranco de los Cañalizos

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Granada (0532)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Acuífero superficial de origen karstico en yesos messinienses de la D. de Granada

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Evaporitas (limos y yesos)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede desde la A-338 en el desvío del Complejo Juan Carlos I hasta la Colada del LLano de LLevas en sentido Este. Es un pozo en galería de principios del XX que recoge aguas del karst superficial en yesos alabastrinos del Neógeno. Se trata de una surgencia natural, lque fué modificada por el propietario, excavando una poza cuadrada en forma de rudimentaria alberca.

Antes servía para abrevar el ganado y de regadío, ahora no tiene uso. Corre peligro de desaparecer pues el terreno donde se ubica se pretende que sea sede de la futura ciudad de fútbol de Granada. Las fuentes proximas son las del cortijo San Saturnino y la del barranco del Alamillo.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Ruinas próximas

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Sánchez Luján

(17-08-2008)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.