

## **Minas de SAN SATURNINO (Gabias, Las, Granada)**



**Lugar por donde mana el agua (J. A. Sánchez Luján, agosto 2008)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Minas de SAN SATURNINO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo San Saturnino**

Municipio:

**Gabias, Las**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **438267.934** Y: **4109057.067** Huso: **30** Altitud: **735** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Barranco de San Saturnino**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Depresión de Granada (0532)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Ladera de Montevives**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Evaporitas (limos y yesos)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**A 200 m de la A-338 (Km 6-7) y 50 de la Cañada ganadera en dirección N, frente al restaurante El Cordobés. También es conocida como Minas de Montevives.**

**Es un manantial de aguas salobres (ricas en sulfatos y calcio), procede del Karst superficial en yesos alabastrinos Neógenos. Muy castigado por extracciones próximas de pozos en anillos de hormigón y bombeo. Sus aguas han sido aprovechadas para beber, abreviar el ganado e incluso como regadío de tabaco, ajos y cáñamo hasta la década de 1980**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Alberca**

**Otras: Riego por goteo de olivar**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

**Otro: Riego por goteo de olivar**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**El agua va a parar a una alberca destinada a riego por goteo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.  
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Otra Información

**Antiguamente abastecía al Cortijo de San Saturnino edificado en el XVIII y que derribaron hace poco. El agua iba a parar a una alberca de la misma época de gran valor ecológico. También fué sustituida por una de fábrica actual que no tiene ningún valor mediambiental. La fuente da de beber a una fauna importante de mamíferos, aves y reptiles.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**  
Minero/Medicinal:  
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**  
Medio-ambiental: **Alto**  
Recreativo/Turístico/Usos Públicos:  
Histórico/socio-cultural: **Medio**  
Arquitectónico:  
Económico:  
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Sánchez Luján  
(17-08-2008)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.