

## **Lago de las TORTUGAS (Marbella, Málaga)**



Lago de las Tortugas (M. Limón Andamoyo, junio 2020)

### **1 Localización**

Nombre del elemento:

**Lago de las TORTUGAS**

Otros nombres conocidos:

**Embalse Nuevo del Ángel**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Playa Tortuga**

Municipio:

**Marbella**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **324034,112** Y: **4043664,214** Huso: **30** Altitud: **90** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Arroyo del Ángel**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de elemento

**Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial**

## 4 Descripción

**El Embalse o Pantano Nuevo del Ángel, conocido popularmente como Lago de las tortugas, llamado así por la abundancia en sus aguas del Galápago Leproso.**

**Se construyó en el 1890 sobre el arroyo del Ángel, afluente del Benabolá. Su uso actual es para regadío y también turístico, equipado con merenderos y un pequeño embarcadero.**

**La presa es de gravedad y planta recta, su altura es de 20 m y su longitud de coronación es de 140 m. Su cuenca tiene una superficie de 3,4 km. Su aliviadero es de Labio fijo y situado en estribo izquierdo. El embalse tiene una superficie de 4,4 hectareas y una longitud de 1 km.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Área recreativa**

## 6 Uso del Agua

**Regadío**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Mesas y bancos, pasarelas ...**

## 8 Estado de Conservación

**Bueno**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Suciedad y abandono en los márgenes del lago.**

## **10 Nombre del autor/es de la ficha**

**M. Limón Andamoyo**  
**(17-10-2020)**

## **11 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.