

Aljibe del CONSISTORIO (San Fernando, Cádiz)



Aljibe del Consistorio (M. Limón Andamoyo, junio 2020)

1 Localización

Nombre del elemento:

Aljibe del CONSISTORIO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Ayuntamiento de San Fernando

Municipio:

San Fernando

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **751001,122** Y: **4039177,021** Huso: **29** Altitud: **20** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Atlántica

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Bahía de Cádiz y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Aguas pluviales

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Aljibes

4 Descripción

Antiguo aljibe que se conserva aparentemente intacto a pesar del paso del tiempo. El depósito se emplaza en la calle Calderón de la Barca, justo en el tramo que se encuentra entre la escalinata de acceso al Mercado Central y la zona trasera del Consistorio. Fue descubierto en junio de 2020 en el transcurso de las obras que se han llevado a cabo en el entorno del Ayuntamiento tras su rehabilitación.

Los estudios sitúan esta singular estructura en el siglo XVIII. El aljibe tiene una planta rectangular de 4,40 por 3,30 m en su parte interior y está realizado con piedra ostionera y mortero de cal, sobre la que se levanta una cubierta consistente en una cúpula sobre pechinas elaborada con ladrillos toscos. Aunque su interior se encuentra algo colmatado (sobre unos 0,70 m) presenta una altura visible de 3,30 m.

En su exterior se registra una atarjea que proviene o discurre desde el propio Ayuntamiento hasta dicha estructura hidráulica.

En el lado este del sondeo, ya en el siglo XX, se realizó una pequeña oquedad en la cúpula para conectarle una tubería de gres, por lo que la existencia de la estructura ya debía ser conocida por entonces.

La estructura se ha tapado para continuar con los trabajos de reurbanización que se desarrollan en la zona.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

10 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Limón Andamoyo
(16-06-2020)**

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.