



## ▶ Alberca y depósito de la CORTA DEL LAGUNAZO THARSIS (Alosno, Huelva)



Imagen de la balsa circular con el depósito cerrado (J. M. Fernández Palacios, mayo 2024)

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Alberca y depósito de la CORTA DEL LAGUNAZO THARSIS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Tharsis**

Municipio:

**Alosno**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **661936,791** Y: **4166049,122** Huso: **29** Altitud: **251** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Local**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de elemento

**ALBERCA Y DEPÓSITOS DE AGUA PARA MINERÍA**

## 4 Descripción

**Interesante ejemplo de arquitectura hidráulica de arqueología industrial minera. Infraestructura hidráulica asociada a la actividad minera de la franja pirítica onubense. Se trata de una amplia alberca de acumulación de agua de diseño circular a modo de ruedo. Lleva asociada un depósito de construcción, a modo de arqueta, cerrado y abovedado. Se encuentra en lo alto de un cerro por lo que las aguas que lo abastecían debían impulsarse por bombeo.**

**La instalación está vinculada con la actividad minera de la vecina corta del Lagunazo. Aunque hace años hubo trabajos de restauración y acondicionamiento para uso recreativo de la corta minera en la actualidad manifiesta estado de abandono y en proceso de ruina.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Mirador merendero junto a la corta minera cercana a la alberca.**

## 8 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**f**

## **10 Otra Información**

**En uno de los acantilados de la corta criaba regularmente una pareja de cigüeñas negras. Cambió de lugar con la construcción del merendero y mirador.**

## **11 Nombre del autor/es de la ficha**

**G. Barlow, J. M. SAYAGO y J. Fernández Palacios  
(05-05-2024)**

## **12 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.