



▶ Aljibe de COYATOS (Níjar, Almería)



Aljibe de Coyatos o Poyatos (J. Rubia, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del elemento:

Aljibe de COYATOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Níjar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **582216,121** Y: **4079041,322** Huso: **30** Altitud: **221** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Campo de Níjar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Geoparque, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas volcánicas

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

También es conocido como aljibe de Poyatos como se indica en el cartel existente junto al aljibe.

Se puede acceder por dos lugares, uno por las minas de Rodalquilar, en coche (vehículo todo terreno 4x4) o mejor caminando y por el camino que une los Albaricoques con Rodalquilar, dejando la ruta del cortijo del Fraile a la izquierda, se encuentra en la misma pista. Es una bonita pista franqueada por pitas y pencas y donde se puede observa algún que otro aljibe y cortijo derruido.

Se trata de un aljibe de bóveda. Cuyo uso era ganadero de los varios existentes en las propiedades del Cortijo del Fraile, Es un lugar despejado, sin viviendas cercanas, al borde de un camino y a los pies de un cerro. Tiene una puerta única de acceso al agua, con resalte adosado a la bóveda, dos abrevaderos, adosados a la bóveda y al citado resalte. Se encuentra bien revocado y ha perdido el encalado. Es de resaltar la balsa de decantación, de grandes proporciones y cuya fábrica tiene como característica principal unos gruesos muros. tiene dos captaciones diferenciadas, una de ellas muy larga, y en los primeros metros, desde el aljibe están reforzadas con obra de mampostería. Conserva bien todos los elementos de su estructura, aunque le falta la puerta y la balsa de decantación no se encuentra limpia.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Otra Información

Información obtenida del Archivo Central de la Consejería de Cultura, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, Expedientes de Inscripción en el CGPHA Sin título.

11 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Rubia González
(12-12-2013)**

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.