



# Noria del CABILDO (Bailén, Jaén)



Noria del Cabildo (M. Martínez Aguilar, diciembre 2010)

## 1 Localización

Nombre del elemento:

### Noria del CABILDO

Pedanía aldea, paraje o pago:

#### Las Marabelas

Municipio:

#### Bailén

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 429632,022 Y: 4221539,091 Huso: 30 Altitud: 365 m

Nombre de la cuenca:

## Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

#### Rumblar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

## Bailén-Guaromán-Linares (05.24)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Monte Burguillos (Sierra Morena)** 

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

## 3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

## 4 Descripción

Situada a 5 Km del casco urbano de Bailén siguiendo el camino de Burguillos, se encuentra este antiguo pozo de agua que en su día abasteció las numerosas huertas existentes en el Bailenense paraje de "Las Marabelas".

El pozo tiene unos 6 m de profundidad y todavía mana el liquido elemento de sus entrañas, propiciado este hecho por las aguas de los veneros que bajan por "la falda marquina " desde el cerro de Burguillos.

La bóveda interior se encuentra en perfecto estado de conservación, no sucede lo mismo en el exterior donde los restos de lo que en su día fueron alberca y noria se encuentran en un peor estado, aun así se distinguen perfectamente.

Uno de los elementos emblemáticos del lugar es la enorme Morera que se alza junto a las ruinas de lo que en su día fue una autentica fuente de riqueza y subsistencia para muchos de nuestros paisanos.

#### 5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo** 

8 Estado de Conservación

Aceptable

# 9 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación. Agrícola (fitosanitarios....) Abandono, suciedad y vertidos.

#### 10 Antecedentes históricos

Esta noria y su pozo sirvió antaño para abastecer las numerosas huertas existentes en el paraje de las Marabelas, se desconoce la época de su construcción de manera exacta aunque se estima que supera de largo los 100 años de antiguedad.

#### 11 Nombre del autor/es de la ficha

Asociación Naturalista Artemisa (27-09-2012)

## 12 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

## Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.