



## Molino de LA CIMBARRA (Aldeaquemada, Jaén)



Molino de La Cimbarra (J. A. Palomino León, marzo 2014)

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Molino de LA CIMBARRA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**La Cimbarra**

Municipio:

**Aldeaquemada**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **467467,173** Y: **4249025,351** Huso: **30** Altitud: **685** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Río Guarrizas**

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Cascada de Cimbarra y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Despeñaperros**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de elemento

**Molino**

## 4 Descripción

**Este elemento se encuentra en la población de Aldeaquemada, en la ruta que baja de la llamada Plaza de Armas hasta la poceta que forma la cascada de la Cimbarra.**

**Se trata de un molino extraordinario puesto que se encuentra en mitad de la ladera a una cota muy semejante a la de la cascada de la cual se alimentaba mediante un pequeño canal excavado en la roca.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 10 Descripción arquitectónica

**El edificio se encuentra en ruinas actualmente, era un pequeño molino realizado en piedra de la zona, cuarcita armoricana, y el agua llegaba desde la cascada del río Guarrizas hasta una pequeña alberca justo encima del molino, esta alberca esta cegada por arena depositada por el agua y ha nacido vegetación dentro por lo que acabará entrando en ruina también.**

## **11 Otra Información**

**El paraje de la Cimbarra recibe gran numero de visitas por lo atractivo de la cascada, sería positivo restaurar el molino para que no acabe derrumbándose.**

## **12 Nombre del autor/es de la ficha**

**J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)  
(10-03-2014)**

## **13 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.