

## **Aljibe de BECERRA (Almería, Almería)**



**Aljibe de Becerra (E. J. Milla Juan, septiembre 2014)**

### **1 Localización**

Nombre del elemento:

**Aljibe de BECERRA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de Becerra**

Municipio:

**Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **571007,311** Y: **4067551,332** Huso: **30** Altitud: **13 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Campo de Níjar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Geoparque, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas volcánicas**

## 3 Tipo de elemento

**Aljibe**

## 4 Descripción

**Detrás de las Salinas de Cabo de Gata se encuentra el Cortijo de Becerra. Otrora un cortijo dedicado al cereal y a la ganadería. Actualmente el cortijo se encuentra en ruinas.**

**El aljibe es de tanque, y fue rehabilitado hace unos años por la Junta de Andalucía.**

**Probablemente su uso era ganadero y doméstico. Actualmente está seco.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 10 Antecedentes históricos

**La parte norte de las salinas fue un pequeño campo cerealista y de leguminosas, y de una ganadería bastante activa. Según algunas fuentes, el rebaño de cabras de los cortijos de la zona superaba el millar de cabezas.**

## **11 Aspectos culturales y etnográficos**

**El cortijo es amplio, aunque su estado es de ruina total. Aún se conservan elementos muy interesantes como el tejado de cañizo, un horno de pan, restos de cochiqueras y una era para trillar, que está en un estado regular de conservación.**

## **12 Nombre del autor/es de la ficha**

**E. J. Milla Juan  
(15-09-2014)**

## **13 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.