

## **Pozo de la TENERÍA (Villamartin, Cádiz)**



Edificación actual que contenía el antiguo pozo (P. Sánchez Gil, enero 2015)

### **1 Localización**

Nombre del elemento:

**Pozo de la TENERÍA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Barrio de la Tenería**

Municipio:

**Villamartin**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **263899,152** Y: **4082271,664** Huso: **30** Altitud: **127** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**Llanos de Villamartín (050.059)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Cerro de los Areniscos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas detríticas**

**Areniscas**

## 3 Tipo de elemento

**Pozos, norias...**

## 4 Descripción

**Se accede a la zona desde la avenida de Arcos. Aunque el pozo no existe, sí se conserva la edificación que lo contenía destinada a otros usos.**

**Posiblemente el más recordado y añorado de los pozos y fuentes de Villamartín. Sito en la barriada de la Tenería, ya cerca de una rotonda, estaba en una de las entradas principales y centro neurálgico de la antigua feria. Presentaba una estancia cerrada, dentro de la cual una baranda protegía al pozo.**

**Se utilizó para uso doméstico y como lavadero en el exterior, donde las mujeres acudían con sus paneras.**

**El Ayuntamiento lo vendió en 1978 y al secarse el venero con la reforma de la carretera, el pozo fue cegado en 1982 y la edificación utilizada para otros usos. Desde él, nos aseguran, salía una tubería subterránea que alimentaba un abrevadero al otro lado de la calzada. La propiedad actual dispone de un nuevo pozo a escasos metros que sin duda aprovecha el venero que lo abastecía.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

## 10 Antecedentes históricos

Andrés Alpresa, en el Libro de Feria de Villamartín de 1999, presenta una solicitud al Ayuntamiento, fechada en 1841, de un afligido vecino para que me diesen el competente permiso para que los días de la venidera feria estuviese en el pozo de la Tenería para darle agua a las bestias y exigirle a cada cual la cuota de costumbre.

## 11 Aspectos culturales y etnográficos

Al igual que la desaparecida fuente de la Tenería debió estar relacionado en algún momento con la curtiduría de pieles, alejadas del centro por el olor pestilente que desprendían. Posiblemente del S. XVIII.

## 12 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil  
(15-01-2015)

## 13 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.