



▶ Noria de TALANCÓN (Villamartin, Cádiz)



Noria de Talancón (P. Sánchez Gil, enero 2015)

1 Localización

Nombre del elemento:

Noria de TALANCÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Finca el Talancón

Municipio:

Villamartin

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **274028,924** Y: **4081048,035** Huso: **30** Altitud: **464** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Cerro de Talancón

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

Localmente areniscas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

Antigua noria que solo fue movida por el brazo humano, de la que únicamente queda el pozo de donde se extraía el agua y los restos de la infraestructura donde se asentaba.

Resulta complejo llegar al lugar pero deberíamos hacerlo siguiendo la Cañada Real de Jerez a Ronda o de los Puertos, localmente camino del Puerto del Timón, que parte de la CA-8101 a la altura de la desaparecida venta de Tres Cruces. Para los últimos 300-400 m. deberemos transitar por caminos y sembrados privados buscando el arroyo Talancón en cuyo margen izquierdo se asienta.

Nos cuentan de la importancia de esta noria para conseguir agua para los ranchos cercanos y para el abastecimiento a los animales. Debió tener algún pilón adosado. Podría guardar algún tipo de relación hídrica con el cercano Pilar de Talancón (Ver Ficha) situado a 100 m. arroyo abajo y a un desnivel inferior.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: **Brocal de cemento**

6 Uso del Agua

Otro: **Podría abastecer a un pilar cercano**

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Deterioro por desuso**

10 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil
(22-01-2014)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.