



Laguna de LA ROA (Baena, Córdoba)



Laguna de la Roa (www.juntadeandalucia.es)

1 Localización

Nombre del elemento:

Laguna de LA ROA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Lagunas de Baena

Municipio:

Baena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 381700,234 Y: 4177663,021 Huso: 30 Altitud: 301 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Incluida en el inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción

La laguna de La Roa se localiza al norte de la población de Baena, equidistante entre las poblaciones de Castro del Río y Valenzuela. Concretamente, al borde de la carretera A-3125. En las cercanías de las lagunas del Butaquillo, la Quinta, el Rincón del Muerto y Cortijo Viejo, con las que comparte la naturaleza litológica de la cuenca, constituida por calizas arenosas, areniscas, margas abigarradas y yesos.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Otro: Medio ambiental

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación. Agrícola (fitosanitarios)

10 Descripción hidrogeológica

Este humedal, al igual que las que lo rodean, debe su origen a procesos de disolución kárstica en evaporitas, y aparece configurado por una cubeta con fondo plano de superficie de cubeta de 1,75 ha y perímetro: 550,5 m.

La laguna de La Roa se alimenta fundamentalmente por precipitación directa y escorrentía superficial de su cuenca y está muy colmatada, de manera que apenas se retiene agua en su anterior vaso lagunar.

11 Otra Información

Esta laguna no presenta vegetación perilagunar, a causa de la presión ejercida por los cultivos circundantes y por la plantación de cereal en su cuenca. Entre las especies potenciales que podrían encontrarse en caso de cesar estas presiones destacan los tarajes y el carrizo. Respecto a las aves que se han observado en los últimos años son: Cigüeñuela, Águila calzada, Sisón. Más información en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/humedales/2015_09_15_inclusion_humedales/laguna_roa.pdf

12 Nombre del autor/es de la ficha

www.juntadeandalucia.es/medioambiente (16-10-2015)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.