



▶ Acequias de CANILLAS DE ACEITUNO (Canillas de Aceituno, Málaga)



Acequia de Canillas de Aceituno (J. Torres Garrido, abril 2016)

1 Localización

Nombre del elemento:

Acequias de CANILLAS DE ACEITUNO

Otros nombres conocidos:

Acequia Morisca

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Canillas de Aceituno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **403647,165** Y: **4081489,398** Huso: **30** Altitud: **710** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

Localmente calcoesquistos

3 Tipo de elemento

Acequias

4 Descripción

Tomando como punto de partida la Plaza del Ayuntamiento, dejándose aconsejar por los vecinos iremos subiendo por las serpenteantes calles de la población hasta dejar el pueblo atrás donde llegaremos a una escalinata con baranda de madera que tenemos que coger a la derecha y a pocos metros saldrá a nuestro encuentro la acequia. De origen morisco, aquí discurre al descubierto entre huertos y bancales salpicados de árboles frutales, olivos viejos y un entorno cuidado, con vistas estupendas sobre el pueblo y el embalse de La Viñuela. Transcurrida una media hora sin dejar nunca la acequia llegamos hasta El Albercón, que como su nombre indica se trata de una gran alberca que reparte el agua entre los diferentes huertos. Pasando de aquí el camino se hace menos cómodo y más adelante habrá que sortear tramos con voladeras en mal estado con la acequia ya entubada , salvando dos coladas con fuertes precipicios y frágiles barandas , hasta llegar al Saltillo lugar donde capta sus aguas la acequia.

Se trata de una ruta muy frecuentada por paseantes debido a la gran riqueza de vegetación, fauna y paisaje que comparte ruta con la ascensión al pico de la Maroma.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Deficientes

8 Estado de Conservación

Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Torres Garrido
(03-04-2016)**

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.