



▶ Molinos de las ACEÑAS (Alcolea del Río, Sevilla)



Molino de Aceña (www.juntadeandalucia.es)

1 Localización

Nombre del elemento:

Molinos de las ACEÑAS

Otros nombres conocidos:

Molinos de Alcolea del Río

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cauce del río Guadalquivir

Municipio:

Alcolea del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **264023,441** Y: **4166509,733** Huso: **30** Altitud: **18** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Retortillo al Huesna

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Molinos

4 Descripción

Se encuentran en la margen derecha del río Guadalquivir a la altura de Alcolea del Río, en las inmediaciones del pueblo.

Los molinos de las Aceñas, son tres construcciones almohades que se erigieron en el río Guadalquivir, en el siglo XIV, quedando culminadas un siglo más tarde.

Si observamos los molinos de derecha a izquierda, podemos observar que los dos primeros son los más antiguos sirviendo como molinos harineros y el tercero sirvió como batán o almacén. En su interior las grandes piedras molían los cereales mientras una estructura de madera que había en el izquierdo desfibrilaba la lana y el algodón.

Actualmente están en desuso aunque se utilizaron hasta los años setenta del pasado siglo.

Estructuralmente, se encuentran en muy buenas condiciones, ya que durante toda su historia han soportado las numerosas crecidas del río. En cada uno de los edificios puede observarse la fábrica de forma clara, siendo muy destacables las bóvedas, nervadas con grandes pilares de ladrillo que se adjuntan a las paredes y techos. Lo más importante del edificio son sus profundos cimientos que se hunden en el río hacen que el conjunto sea tan estable.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Descripción arquitectónica

Consta de tres edificaciones separadas a intervalos de pequeños espacios, siendo la base de sillería, parte del alzado y el resto de ladrillo, estucado en el interior y con fuertes arcos transversales de ladrillo a rosca. La nervadura es también de ladrillería apeando en pilares cuadrangulares con chaflanes en el lugar correspondiente a las aristas. La planta es poligonal con forma de tajamar en dirección de la corriente y cubierta abovedada. De las tres edificaciones, la situada más hacia el este es la que tradicionalmente se ha denominado batán, con planta cuadrangular, ábside en el extremo sur, cubierta de bóveda de cañón apuntada y arcos también apuntados.

11 Nombre del autor/es de la ficha

**www.juntadeandalucia.es
(07-10-2016)**

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.