

Estanque del CORTIJO DE LAS PILETAS (Navas de San Juan, Jaén)



Estanque del Cortijo de La Pileta (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del elemento:

Estanque del CORTIJO DE LAS PILETAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

La Parrilla

Municipio:

Navas de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **472859,001** Y: **4230555,002** Huso: **30** Altitud: **556** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Fuentes, abrevaderos, lavaderos... dependientes de rÃ-Ã³s, acequias, etc (no de abastecimientos urbanos)

4 Descripción

Estanque de agua situado a los pies del Arroyo de la Parrilla, una vez hemos pasado el cortijo de La Parrilla Baja en dirección norte. Se ubica bajo el cortijo conocido como cortijo de Las Piletas.

La ruta propuesta parte del Centro de Interpretación del Aceite (ubicado al noreste de Navas de San Juan) y continúa por la Bajada al Cementerio hasta llegar al carril El Paso (Vía Augusta). En este momento giraremos a la derecha, tomando el carril de El Paso en sentido Santisteban del Puerto durante 340 m aproximadamente, momento en el que giraremos a la izquierda tomando el Camino de La Parrilla, que nos lleva a la fuente de La Parrilla.

Desde este punto se podría seguir el cauce del Arroyo de la Parrilla unos 750 m hasta llegar al estanque que se sitúa en el pie del arroyo.

Nota: hay que tener en cuenta la presencia de reses bravas en esta zona.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Regadío

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Crecimiento de Vegetación en su interior**

10 Descripción hidrogeológica

Actualmente, este estanque ni está en uso ni contiene agua. En el pasado, y según el libro titulado Viaje por los Cortijos de Navas de San Juan de Manuel Valenzuela Díaz, el estanque servía para regar un pequeño huerto, en el que el guarda del cortijo sembraba lo necesario para mantener a su familia.

11 Descripción arquitectónica

Se trata de un estanque de mampostería con geometría circular y grandes dimensiones. En el lateral del estanque ubicado ladera arriba, se conserva un pequeño muro de piedra con geometría semicircular en planta.

En el lateral opuesto, se pueden observar varios contrafuertes de piedra.

12 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(08-09-2017)**

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.