



Pozos del VIVERO DE SANCHO MINGO (Almonte, Huelva)



Pozos de Sancho Mingo (J. M. Fernández-Palacios, abril 2018)

1 Localización

Nombre del elemento:

Pozos del VIVERO DE SANCHO MINGO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Vivero de Sancho Mingo, El Abalarío

Municipio:

Almonte

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **708266,144** Y: **4108608,532** Huso: **29** Altitud: **63** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadamar y marismas hasta el mar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Almonte - Marismas del Guadalquivir (05.51)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Doñana y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Acuífero Almonte-Marismas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

Antiguo vivero forestal construido por el Patrimonio Forestal del Estado en la década de los 40 del siglo pasado vinculado al proyecto repoblador de los arenales del Abalarío.

Actualmente está desaparecido, solo restan 17 pozos aljibes y un zacallón o barrera, sobrexcautación en el vaso de la laguna que existía en su proximidad para hacer aflorar el freático.

Los pozos son todos iguales, de factura similar a los del vivero de la Mediana (ver ficha), de unos tres metros de diámetro. Se distribuyen dispersos por el pinar de repoblación ordenados en tres líneas. En la fecha de la visita todos tenían agua a unos dos metros de profundidad.

En uno de los pozos había varios ejemplares de Gallipato (P waltz) de buen tamaño.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

10 Otra Información

La explotación de las aguas subterráneas es un problema generalizado del acuífero Almonte-Marismas. En esta zona está afectando al conjunto de lagunas del Abalarío, en buena medida desaparecidas.

11 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
(26-04-2018)**

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.